

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9914
	TRABAJOS EN ZONAS DE ALTA TENSIÓN	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 1 DE 2

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Trabajos en zonas de alta tensión.

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Salas de transformadores.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

- Exposición a contactos eléctricos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Electrocución, quemaduras, muerte.
- Exposición a campos electromagnéticos.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES.

	No prolongar la estancia (exposición electromagnética)
	La manipulación de los cuadros eléctricos solo la podrá realizar personal cualificado y autorizado para ello.
	Nunca trabajar en ambientes húmedos o trabajar con las manos ni los pies mojados. Quitar tensión antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento en las instalaciones
	Utilizar calzado antideslizante (de goma) y seco.

ELABORADO POR : Nadal Tortella <i>Técnico de Prevención</i>	REVISADO POR : Julio Lozano <i>Director de Organización y Sistemas</i>	APROBADO POR : Xavier Pérez <i>Director del Ciclo del Agua</i>
---	--	--

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9914
	TRABAJOS EN ZONAS DE ALTA TENSIÓN	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 2 DE 2

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.

	Utilizar guantes dieléctricos para la manipulación de cuadros eléctricos.
	Utilización de herramientas dieléctricas para manipulación de cuadros eléctricos y equipos homologados de trabajo.
	Utilizar pértigas aislantes.
	Utilizar detectores de alta tensión.
	En caso de avería llamar a un instalador autorizado.
	Comprobar el estado del equipo contraincendios antes de entrar.

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Núm.	Fecha	Responsable	Modificación
01	12/04/2013	Nadal Tortella	Primera versión de la Instrucción de Trabajo.