

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9919
	DESHIDRATACIÓN CON CENTRIFUGAS	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 1 DE 2

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Trabajos para la deshidratación de fangos en las centrífugas.

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Sala de centrífugas.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

- Inhalación de gas tóxico.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Problemas auditivos.
- Riesgo eléctrico.
- Atrapamiento.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES.

	Utilizar orejeras o tapones de protección durante las operaciones a realizar en la sala de centrífugas (cuando están en funcionamiento).		
	Utilizar calzado antideslizante.		Utilizar guantes de látex en cualquier operación realizada en la sala
	No prolongar el tiempo de permanencia en la sala de manera innecesaria.		
	Mantenerse alejado de elementos móviles de la maquinaria.		
	Mantener las tapas de los tornillos sinfín y desagües colocadas durante el funcionamiento de las centrífugas.		

ELABORADO POR : Nadal Tortella <i>Técnico de Prevención</i>	REVISADO POR : Julio Lozano <i>Director de Organización y Sistemas</i>	APROBADO POR : Xavier Pérez <i>Director del Ciclo del Agua</i>
---	--	--

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9919
	DESHIDRATACIÓN CON CENTRIFUGAS	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 2 DE 2

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.

	Seguir las instrucciones específicas en trabajos en espacios confinados (según protocolo de seguridad IT-SST-9929).
	Utilizar la sonda portátil de gases durante operaciones largas (>15 min.) en el interior de la sala.
 Entrada prohibida a personal no autorizado	La manipulación eléctrica de los equipos se realizará solamente por personal autorizado.
	Utilizar mascara de protección de gases en caso de presencia de ácido sulfhídrico en la zona de trabajo.

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Núm.	Fecha	Responsable	Modificación
01	12/04/2013	Nadal Tortella	Primera versión de la Instrucción de Trabajo.