

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	IT_SST_3002
	TOMA DE MUESTRAS	REV. : 02
		FECHA : 03/10/2012
		Página : 1 DE 2

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Recogida de muestras en diferentes puntos de la planta, colectores y programación de los tomamuestras así como centros de trabajo de clientes e instalaciones municipales.

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Toma muestras de entrada de planta (situado en el edificio de pretratamiento), entrada a biológico, toma muestras de salida de planta (situado en la arqueta de salida), balsas biológicas, bombas de fango primario, y en espesador primario, bombas de mixtos, depósito fangos digeridos, bombas a silos y digestores. Depósitos de agua potable y otros puntos que se determinen en el procedimiento de toma de muestras. Centros de trabajo de clientes e instalaciones municipales.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

- Riesgo de intoxicación por atmósfera peligrosa.
- Riesgo de caída a mismo nivel.
- Riesgo de caída a distinto nivel.
- Riesgo biológico.
- Atrapamiento.
- Riesgo eléctrico.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES.

	Utilizar calzado antideslizante		Utilizar gafas de protección para proteger de posibles salpicaduras.
	Utilizar guantes de látex durante las operaciones de toma de muestra y manipulación de botes.		
	La toma de muestras se realizará desde zonas estables y seguras protegidas por barandillas. Nunca deberá abalanzarse sobre las barandillas con objeto de acercarse al lugar de la toma. Utilizar los tomamuestras adecuados para cada caso.		

ELABORADO POR : Nadal Tortella <i>Técnico de Prevención</i>	REVISADO POR : Julio Lozano <i>Director de Organización y Sistemas</i>	APROBADO POR : Xavier Pérez <i>Director del Ciclo del Agua</i>
FECHA : 03/10/2012	FECHA : 03/10/2012	FECHA : 03/10/2012

#

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentra en la Intranet de CALVIA 2000. El Departamento de Organización y Sistemas distribuye informáticamente a través de la Intranet los documentos del Sistema de Gestión a todas las personas afectadas por el mismo. Existe una única copia en formato digital autorizada y controlada en poder del Departamento de Organización y Sistemas. Cualquier documento en papel se considerará como copia no controlada.

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	IT_SST_3002
	TOMA DE MUESTRAS	REV. : 02
		FECHA : 03/10/2012
		Página : 2 DE 2

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.

	Seguir instrucciones y recomendaciones de las fichas de seguridad de los productos utilizados y atender al etiquetado de los envases. Seguir cada una de las Normas de Prevención establecidas en el documento AX_LA_0003-A NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL LABORATORIO
	Nunca tomar muestras en puntos donde existen elementos mecánicos móviles de maquinaria (como los motores de los tornillos). En caso de toma de muestras en tornillos se usarán los útiles adecuados para evitar riesgo de atrapamientos.
	Seguir las instrucciones específicas en trabajos en espacios confinados en las ubicaciones en que sea preciso (según Instrucción de seguridad nº 29)
	La manipulación eléctrica de los tomamuestras automáticos se realizará sólo por personal autorizado.
	Las muestras se deberán transportar en envases cerrados con cierre hermético y se deberá evitar la inhalación directa de las mismas.

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Núm.	Fecha	Responsable	Modificación
01	22/10/2009	Nadal Tortella	Primera versión de la Instrucción de Trabajo.
02	03/10/2012	Nadal Tortella	Adaptar codificación a Prevención Riesgos Laborales